Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Cerca perimetral y Capilla.
Fecha	19- Octubre-2018
Comunidad	Ranchería, corregimiento de Llano Norte, Distrito de La Pintada.
Ubicación	Cementerio
Lugar	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	4
Nombre de Part. MPSA	Iris Ortega, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Servicios y Mantenimiento Acevedo.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	Comité del Cementerio.
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar avances de proyecto de cerca y capilla del cementerio.
Acciones	Inspección.
Resultados	Se realiza inspección final del cementerio, encontrando lo siguiente: • La obra es inspeccionada en su totalidad y cumple con los estándares de diseño. La misma se puede entregar al comité. • Se llevaron a los miembros de la comunidad para que diesen su visto bueno antes de proceder con la entrega formal y los mismos aceptaron la obra y agradecieron por el apoyo. Realizaran jornada de limpieza general antes de la entrega. • Se le hace entrega de las llave de la Capilla a la comunidad y de medio rollo de alambre púas para que reparen la entrada principal para evitar entrada de animales al cementerio.
Seguimiento	Realizar entrega formal a la comunidad.

Documentación fotográfica.